小型, 高精度数字压力传感器

■ 特点

- 高精度, 数字压力传感器
- 高亮度红色LED显示(LED高度9.5mm)
- 1/1000高分辨率
- ●压力单位转换功能

负压力, 复合压力: kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, mmH2O, inHg 正压力:kPa, kgf/cm², bar, psi

- 多种输出模式:滞后模式,自动灵敏度设定模式, 独立2输出模式,比较输出模式
- 多种应答时间(2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms可选)

★使用前请先仔细阅读操作手册上的"安全注意事项"

- 模拟输出功能 (1-5VDC)
- ●过电流保护电路,电源反接保护电路
- 零点调整功能
- 保持最高值或最低值的显示









PSB标准型



PSB接插型

■ 型号说明

PS	$ \mathbf{A} $	-	V	0.	1 (C	F)	-	Rc	1/8				
	Т		Т'	Т		Т	Т	_			E 7.19			Rc1/8	标准(PSA型)
											压力接	Н		NPT1/8	可选(PSA型)
														M5	标准(PSB型)
								挖	空制:	輸出					NPN集电极开路输出
														Р	PNP集电极开路输出
						j	车接	方.	式						标准型(配线引出型)
													(% 1)	С	接插式
					压力	7范	韦							01	100kPa
														1	1,000kPa
			١,	구 - 1 - 2	¥÷ ∓#1										正压力
			<u>)</u>	玉力	兴 坚									V	负压力(真空压)
														С	复合压力型
	夕	ト形月	十											А	正方型(30mm×30mm)
系														В	长方型(10.2mm×54mm)
															压力传感器

(※1)该分类信息只适用于PSB系列。

■ 额定压力及最大压力输入显示范围

压力类型	kPa	kgf/cm²	bar	psi	mmHg	inHg	mmH2O
负 压 力	0.0 ~ -101.3	0.000 ~ -1.034	0.000 ~ -1.013	0.00 ~ -14.70	0 ~ -760	0.0 ~ -29.9	0.0 ~ -103.4
(真空压)	$(5.0 \sim -101.3)$	$(0.051 \sim -1.034)$	$(0.05 \sim -1.013)$	$(0.74 \sim -14.70)$	(38 ~ -760)	(1.5 ~ -29.9)	(5.2 ~ -103.4)
	0.0 ~ 100.0		0.000 ~ 1.000				
正压力			$(-0.050 \sim 1.100)$				
正足刀	0 ~ 1000		0.00 ~ 10.00 (-0.50 ~ 11.00)	0.0 ~ 145.0 (-7.2 ~ 159.6)			
有人压力	-100.0 ~ 100.0	-1.020 ~ 1.020	-1.000 ~ 1.000	-14.50 ~ 14.50	-750 ~ 75 0	-29.5 ~ 29.5	-102.0 ~ 102.0
夏豆压刀	$(-101.2 \sim 110.0)$	$(-1.034 \sim 1.122)$	$(-1.012 \sim 1.100)$	(-14.70 ~ 15.96)	$(-760 \sim 824)$	$(-29.8 \sim 32.6)$	(-103.4 ~ 112.2)

- ※ 括号内为最大压力输入显示范围。
- ※ 若显示单位采用mmH2O, 请将显示值放大100倍。

■ 压力单位换算表

从到	Pa	kPa	MPa	kgf/cm²	mmHg	mmH2O	psi	bar	inHg
1kPa	1000.000	1	0.001000	0.010197	7.500616	101.9716	0.145038	0.010000	0.2953
1kgf/cm²	98066.54	98.066543	0.09806	1	735.5595	10000.20	14.22334	0.980665	28.95878
1mmHg	133.322368	0.133322	0.000133	0.001359	1	13.5954	0.019336	0.001333	0.039370
1mmH ₂ O	9.80665	0.00980		0.000099	0.0735578	1	0.00142	0.000098	0.002895
1psi	6894.757	6.89757	0.00689	0.070307	51.71630	703.07	1	0.068947	2.036003
1bar	100000.0	100.0000	0.100000	1.019689	750.062	10196.89	14.50339	1	29.52998
1inHg	3386.417	3.388418	0.003386	0.034532	25.40022	345.31849	0.491158	0.033863	1

例)760mmHg换算为kPa:

根据表格, 1mmHg=0. 133322kPa, 因此760mmHg为: 760×0. 133322=101. 32472kPa。

(A) 光电传感器

(B) 光纤传感器

(C) 门传感器/ 区域传感器

(D) 接近开关

(E) 压力传感器

(F) 旋转编码器

(G) 配线/配件

(H) 温度控制器

SSR/ 功率控制機

(J)

(K)

电压/电流 面板表 (M) 转速/线速 脉冲表

(N)

显示单元

(0)

传感器控制器

(G) 步进电机/ 驱动器/ 运动控制器

开关电源

(R) 触摸屏

(S) 远程网络设备

其他


Autonics E-16

■规格


	<u> </u>	는 파	压力规格								
压	力 美	类 型	负压力	正月	E力	复合压力					
型点	极 音 输	V集电 开路出	PSA-V01-□ PSB-V01-□ PSB-V01C-□	PSA-01-□ PSB-01-□ PSB-01C-□	PSA-1-□ PSB-1-□ PSB-1C-□	PSA-C01-□ PSB-C01-□ PSB-C01C-□					
(*.	极输	集电 开路出	PSA-V01P-□ PSB-V01P-□ PSB-V01CP-□	PSA-01P-□ PSB-01P-□ PSB-01CP-□	PSA-1P-□ PSB-1P-□ PSB-1CP-□	PSA-C01P-□ PSB-C01P-□ PSB-C01CP-□					
	定压力		0.0~-101.3kPa	0.0~100.0kPa	0∼1000kPa	-100.0~100.0kPa					
压	示 及 力 💈	屯 围	5.0~ − 101.3kPa	- 5.0~110.0kPa	- 50~1100kPa	-101.2~110.0kPa					
最	高而		不超过额定		不超过额定压力的1.5倍	不超过额定压力的2倍					
适		〔 体		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	居蚀性气体						
电		电 压		12-24VDC±10%(約							
消	耗	电 流		50mA							
控	制车	俞 出	• 负载电压:	NPN或PNP集电极开路输出							
	滞后		(* 2)	固定1位(psi单位2位)		固定2位					
	重 复	误差	$\pm 0.2\%$ F. S. ± 1 位 $\pm 0.2\%$ F. S. ± 2 位								
	响应		2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms可选								
	短 路	保护		内	置						
模		俞 出		・输出电压:1-5VDC±2% F.S. ・分辨率:约1/200	• 输出阻抗:1kΩ						
显	示力		3½位7段码LED显示								
最	小显示	间隔		1位(psi单位2位)		2位					
压	力 阜	单 位	kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, mmH2O, inHg	kPa, kgf/cr	n², bar, psi	kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, mmH2O, inHg					
显	示 #	青 度		0~50℃:±1% F.S.以下,	-10~0℃:±2% F.S.以下						
环	境温			-10~50℃,存储-20~							
环	境			35 ~ 85%RH(∄	· mra v · · ·						
耐	振	动		10~55Hz (周期1分钟)振幅	1.5mm X,Y,Z各方向2小时						
材		质	PS	PSA ☞ 前盖:PC, 压力 SB ☞ 前盖, 压力接口:PA PSB	接口:印模压铸(Zn) -C ☞ 外壳,压力接口,盖子:IXEF						
防	护	等 级		IP40 (IEC							
配织	配线	引出型	ф 4т	m, 5P, 2m(AWG24, 芯线直径:0.08	8mm, 芯线数:40, 绝缘皮外径:φ1n	nm)					
	接			5P, 3m(AWG24, 绝约							
认		证		(
重		量		PSA:约120g, PSB:约	570g, PSB-C:约80g						

- (※1) '□'为压力接口类型。
- (**2) F-1:F /滞后值输出模式时,滞后值可更改。
- ※ F. S. (Full Scale): 为额定压力范围。 ※ PSA压力接口的规格标在外壳的上部。压力端口由颜色区分, 银色[RC(PT)1/8] 黑色[NPT1/8]。
- ※ 重量不包含外包装。


• 模拟量电压输出与压力特性图



● 模拟量电压线性输出




Autonics E - 17



■ 控制输出电路图 (PSA/PSB)


● NPN集电极开路输出

● PNP集电极开路输出



- ※模拟量电压输出无过电流保护电路,请勿直接与电源或电容相连。
- ※ 采用模拟量电压输出时, 请确认连接设备的输入阻抗是否合适。 需另行连接延长线缆时, 请注意线缆阻抗引起的压降。

■ 面板功能说明



- ① 3½ LED显示部分(红色):显示检出的压力值,各种设置值,故障内容等。
- ② 输出1指示灯(红色): 输出1为0N时, 灯亮。
- ③ 输出2指示灯(PSA:红色, PSB:绿色):输出2为0N时,灯亮。

- ④ 模式键:进入参数或预设值设定,以及保存数据。
- ⑤ **UP键**: 预设值设定,往上调整数据,在参数设置模式时,设置压力单位,输出模式,响应时间,模拟输出,锁键类型,峰值保持等。
- ⑥ **Down键**: 预设值设定, 往下调整数据, 在参数设置模式时, 设置压力单位, 输出模式, 响应时间, 模拟输出, 锁键类型, 峰值保持等。


7 额定压力范围:

压力显示单位可更改,请使用附件中相应的标签。

■设置(PSA/PSB)



■ 零点调整 (PSA/PSB)




- 1. 大气压状态运行模式下, 同时按住 ▼+▲ 1秒以上。
- 2. 零点调整完毕后, 将显示 0.0 并自动返回运行模式。
- ※ 请定期进行零点调整。



若在有外部压力的状态下调整零点,将显示错误代码[Erl],请先解除外部压力,回到正常状态下重新调整零点。

E-19 Autonics

■ 参数设置 (PSA/PSB)



- Lo[:不能更改预设值和参数(仅可设置锁键功能)
- PA.L: 只能更改预设值, 不能更改参数 UnL: 能更改预设值和参数(锁键功能关闭)
- ※ 参数设置和预设值设置模式下,显示值为"设定值"或"当前值",0.5秒闪烁一次。通过按图/■ 键进行显示切换,如果1秒内没有任何按键,将显示"先前值"。
- ※ 若设定过程中按[m]键3秒,将保存设定值并返回运行模式。此外,若60秒内无任何动作,将自动返回运行模式,设定值不被储存。
- ※ 不论是否有电, 所有设置参数都会保存在设备的存储器中, 请注意存储器的写入寿命有限(10万次)。

(A) 光电传感器

(B) 光纤传感器

(C) 门传感器/ 区域传感器

(D) 接近开关

(E) 压力传感器

(F) 旋转编码器

(G) 配线/配件

....

(H)

温度控制器

SSR/ 功率控制器

(J)

计数器 (K)

(L) 电压/电流

(M) 转速/线速 脉冲表

(N) 显示单元

(O) 传感器控制器

开关电源 (Q) 步进电机/

步进电机/ 驱动器/ 运动控制器

(R) 触摸屏

(S) 远程网络设备

Τ)

软件

(U) 其他

Autonics E-20

■预设值设定方法(PSA/PSB)

◎ 滞后模式(F-1)和独立2输出模式(F-3,F-4,F-5)



运行模式下 按**™**键(3秒以内)



以0.5秒为周期交替闪烁



按▲, ▼ 键设定5Ŀ /值。 允许的设定范围: 额定压力最小值<5t / ≤额定压力最大值

按M键



运行模式

以0.5秒为周期交替闪烁



按▲, ▼键设定562值。

允许的设定范围:

按M键

● 滞后模式: 额定压力最小值≤562<561

● 独立2输出模式: 额定压力最小值<5Ŀ2≤额定 压力最大值

○ 自动灵敏度设置模式(F-2)



运行模式下 按M键(3秒以内)



按⋒键



按⋒键



运行模式

↑ 以0.5秒为周期交替闪烁

按Μ键



按▲ 键将 当前检测值 设为5Ŀ1。



5Ŀ I+1%额定压力≤5Ŀ2 ≤额定压力最大值

设定范围:

按▲ 键将 当前检测值 设为5E2。



自动灵敏度设置 按 ▲ , ▼ 键对灵敏度进行微调 微调范围: 5t I<5Et<5t2

$$5EE = \frac{5EI + 5E2}{2}$$

◎ 窗口比较输出模式(F-6)



运行模式下 按™键(3秒以内)











▮ 以0.5秒为周期交替闪烁



按 ▲, ▼ 键进行设置

允许设置范围: 额定压力最小值≪Lo <额定压力最大值

ੈ 以0.5秒为周期交替闪烁



按 ▲, ▼键进行设置

允许设置范围: Lo<HI≤额定压力最大值



●若显示单位改变, 预设值单位随之自动换算。

按⋒键

● 每按圖/図键一次数值将会增加或减少1位(当单位为psi时2位), 连续按键时, 数值将会连续增加或减少。


■ 最高点与最低点保持

- 1. 运行模式下按住▲键3秒以上。
- 2. "PE.H"与最大储存压力值(最大负压,真空压力)会交替闪烁0.5秒,当显示为最高值时。
- 3. "bo.H"与最小储存压力值(最小负压,真空压力)会交替闪烁0.5秒,当显示为最低值时。
- 4. 按▲键一次将离开本模式并返回初始运行模式。
- ※ 当最高值与最低值超出显示范围时将分别显示"HHH" "LLL"。请使用■键消除最高值与最低值。


Autonics

■ 输出动作模式(PSA/PSB)


1. 滞后模式(F-1)




2. 自动灵敏度设置模式(F-2)



3. 独立2输出模式(F-3, F-4, F-5)



4. 窗口模式(F-6)



※ 设定压力检测基准(5t 1)与检测应差(5t2)。

※5Ŀ1设置范围:显示压力最小值<5Ŀ1≤显示压力最大值 5Ŀ2设置范围:显示压力最小值≤5Ŀ2<5Ŀ1

• 输出1:显示值大于5 Ł / 时0N, 小于5 Ł 2 0FF。

• 输出2:显示值小于5t2 时0N,大于5t1 0FF。

※ 该功能将压力值自动地稳定在某一区域,通过两个设定值 (5t 1,5t2)来实现。

※ 检测应差固定为1位(混合压力与psi单位时为2位)

※ 设定值(5EL)按如下公式计算:

$$5EE = \frac{(5EI + 5E2)}{2}$$

• 输出1:当前值大于5E上时0N。

• 输出2:当前值在5Ŀ1与5Ŀ2之间时0N。

注1:当5Ŀ /与5Ŀ2的检测基准相差不大时,将会显示 "Er3",当应用压力足够大时,请再次调节。

注2:5t2设定范围:

5上 /设定值+额定压力的1%≤5上2≤显示压力的最大值。 注3:需对检测基准值微调时,使用 (□) (□) (调节范围在5上 / 与5上2之间)。

※ 该模式下,设定值5 Ł 1,5 Ł Z 可以在各自的压力范围内独力设定,一个作为控制,另一个作为报警输出或其他控制。

※ 检测应差固定为1位(混合压力与psi单位时为2位)

※5Ŀ1设置范围:显示压力最小值≤5Ŀ1≤显示压力最大值 5Ŀ2设置范围:显示压力最小值≤5Ŀ2≤显示压力最大值

● 独立2输出模式(F-3)

·输出1:当压力值大于5上1时0N。

•输出2:当压力值大于5E2时0N。

● 独立2输出模式(F-4)

·输出1:当压力值大于5 Ł / 时0FF。

·输出2:当压力值大于5 t 2 时 0 FF。

● 独立2输出模式(F-5)

•输出1:当压力值大于5 Ł /时0N。

•输出2:当压力值大于5L2时0FF。

※ 该模式下可设置压力检测基准的上限值(HI)与下限值(Lo)。

※ 检测应差固定为1位。(混合压力与psi单位时为2位)

※ Lo设置范围:最小设定值≤Lo<最大设定值

HI 设置范围:Lo<HI ≤最大设定值

•输出1:当压力值在Lo与HI范围时ON。

·输出2:当压力值超出Lo与HI范围时ON。

(A) 光电传感器

(B) 光纤传感器

(C) 门传感器/ 区域传感器

(D) 接近开关

(E) 压力传感器

(F) 旋转编码器

(G) 配线/配件

(H) 温度控制器

(I) SSR/ 功率控制器

功率控制器 (J)

(K)

计数器

(L) 电压/电流

(M) 特速/线速 脉冲表

(N) 显示单元

(O) 传感器控制器

(P) 开关电源

(Q) 步进电机/ 驱动器/ 运动控制器

(R) 触摸屏

(S) 远程网络设备

(T)

软件

(U) 其他

Autonics E-22

■ 功能说明 (PSA/PSB)

1. 改变显示单位功能

PS□-V01 (C) (P) 与PS□-C01 (C) (P) 有7种压力显示单位, PS□-01 (C) (P) 与PS□-01 (C) (P) 有4种压力显示单位。 请根据需要选择对应的压力单位。

- PS□-V01(C)(P)与PS□-C01(C)(P): kPa,kgf/cm²,bar,psi,mmHg,inHg,mmH20
- PS□-01(C)(P)与PS□-01(C)(P): kPa,kgf/cm²,bar,psi
- ※ 使用mmH20单位时,请将显示值×100。

2. 改变输出模式功能

为提供多种检出压力的方法,本产品提供6种控制输出模式:

- 滞后模式(F-1)
 - 适用于检出压力时需要可变的滞后值(应差)
- •自动灵敏度设置模式(F-2) 适用于需自动设定合适的检出灵敏度
- 独立2输出模式(F-3, F-4, F-5) 适用于需在多个位置使用一种产品检测
- 窗口输出模式(F-5) 适用于需在特定区域内检测压力

3. 改变响应时间功能(防输出值颤动)

通过改变响应时间,可防止控制输出值颤动。共4种响应时间 (2.5ms,5ms,100ms,500ms)可供选择。若延长响应时间,则应增加信号过滤个数来保证稳定检测。

4. 改变模拟量输出功能

可在额定压力范围内设定模拟量输出电压(1-5VDC)。可根据实际需要设置。若(A-!)用于设定1VDC输出,(A-5)用于设定5VDC输出,则(A-!)和(A-5)之间对应1-5VDC的模拟输出。

5. 锁键功能

本产品有2种锁键功能以防止误操作。

- LoC: 全锁功能, 在全锁状态下, 无法修改或设置参数、零点调整、峰值/谷值保持。(仅可修改锁键设置功能)
- PR.L: 部分锁键功能, 无法设置或修改参数。 (可修改锁键设置功能)
- UnL:未锁定状态。

6. 零点调整功能

E - 23

不同地区的大气压力不同,在使用前请打开压力接口,使其在大气压状态下,将当前压力显示值强制调整为零点。零点调整后,将影响模拟输出信号。

7. 最高值与最低值保持功能

此功能为对输出最大值和最小值进行记忆,可以对肉眼无法确认的系统异常条件进行确认,或对系统产生的最大值与最小值进行诊断功能。

8. 错误代码显示功能

错误代码	原因	解决方法
Er 1	零点调整时有外部 压力输入	解除外部压力后 重新调整
Erē'	控制输出过负荷	解除过负荷
Er3	设定值与设定条件 不符合	检查设定条件 再适当设定
ннн	输出压力值超出显示 压力的上限值	使压力值在压力
LLL	输出压力值超出显示 压力的下限值	显示范围内

■ 安装(PSA)

- 安装时请选用容易连接的接口,在本产品的背面和下面各有一个接口,不用时请将其堵塞。
- 2. 压力端口的基本规格为银色 RC (PT) 1/8",通用接口可满足 要求。(可选: NPT1/8",接口颜 色为黑色)
- 3. 请使用带有密封圈的螺栓按顺序安装, 以防气体泄露。
- 4. 关闭不用的接口请选用附件 中的堵塞螺栓。
- 5. 请使用13mm规格的扳手拧紧 堵塞螺栓,不要用力过大。


∧ 注意


拧紧螺栓的力矩请勿超 过100kgf·cm,否则将 引起机械故障。

- 6. 安装支架有两种类型, 可使 用两种不同的方式安装。
- 7. 安装时请使用内六角扳手 拧紧螺栓。

拧紧螺栓的力矩请勿超过30kgf·cm,否则将引起机械故障。


8. 面板支架(PSO-01)与面板 护盖(PSO-02)的安装请参 照右图进行。






堵塞螺栓


封圈






■ 安装 (PSB)


1. 压力接口尺寸为M5, 标准接口即可满足要求。



2. 根据不同使用条件,在无 压力接口时也可使用,比 如可将O型环放置在主体 与压力口之间,不用把它 取出以防止泄露。





3. 安装固定装置时, 请使用 10mm规格的扳手。



△ 注意

一触式接头拧紧力矩为 50kgf·cm, 六角扳手力矩 请勿超过20kgf·cm, 否则 将引起故障。





■ 附件

●PSA/PSB

• 压力单位标签

±1.020kgt/cm ²	-1.034kgf/cm ²	1.020kgf/cm ²	10.20kgf/cm
±14.50psi	-14.70psi	14.50psi	145.0psi
±1.000bar	-1.013bar	1.000bar	10.00bar
±750mmHg	-760mmHg	X10	X10
±29.5inHg	-29.9inHg	X100	X100
±102.0mmH ₂ 0	-103.4mmH ₂ 0	X1000	X1000

●PSA

• 堵塞螺栓





• 固定支架B




■ 正确使用


⚠ 注意

PSA, PSB系列仅限于检测非腐蚀性气体, 请勿用于检测腐蚀性和易燃气体。

- •请在规定的范围内使用,如果压力过大可能会引起破坏。
- •接通电源3秒后,才能工作。
- •使用开关变压器给本产品供电时,请在F.G.端有效接地。



- 请避免电源线或高压线的干扰。
- •请不要把锋利的物体或金属插入传感器内部, 否则会破坏内部敏感器件。
- 请不要检测易燃性气体, 本产品不具有防爆结构。
- 请不要在直接接触水、油以及其他液体的环境中使用。



• 接线时请务必关断电源。

(A) 光电传感器

(B) 光纤传感器

(C) 门传感器/ 区域传感器

(D) 接近开关

(E) 压力传感器

(F) 旋转编码器

(G) 配线/配件

(H) 温度控制器

(I) SSR/ 功率控制器

(J) 计数器

(K) 计时器

(L) 电压/电流 面板表

(M) 特速/线速 脉冲表

显示单元

(N)

(O) 传感器控制器

开关电源

(Q) 步进电机/ 驱动器/ 运动控制器

(R) 触摸屏

(S) 远程网络设备

(T) 软件

(U) 其他

Autonics E-24