



高级设定模式




【注】
*1. 设定为 "on" 时，即启动省电模式，详细内容，请参考说明书中的“省电模式”。
*2. 设定为 "on" 时，即显示微调设定模式，详细内容，请参考说明书中的“微调”。

省电模式


- ◎ 启动省电模式时，运行模式下若30秒内无任何键输入，则自动进入省电模式。
- ◎ 处于省电模式时，传感器动作指示灯可能会有不同步的现象，但不会影响传感器的动作。
- ◎ 处于省电模式时，按任意键即可返回运行模式。



压力设定模式




OUT 类型设定模式




【注】
滞后模式时，如压力设定值在二个 Digits 内，若输入气压非常接近压力设定值，压力传感器输出则可能会误动作。
窗口比较输出模式中2点之差需大于固定滞后设定值，否则压力传感器输出将会误动作。


模拟量输出特性图




零点调整




最大值/最小值显示



锁键设定



微调模式



报错显示及处理方法

错误类型	错误显示	原因	处理方法
过流异常	Er1	输出1负载电流超过125mA或受到干扰形成尖波电流	关闭电源，将负载电流将至125mA以内后再重启电源。
残留压力异常	Er3	超出零点设定范围±3% F.S.	变更周围压力后，重新进行零点调整。
使用压力异常	HHH	使用的压力超过压力设定值的上限	请施加显示压力范围内的压力。
	LLL	使用的压力超过压力设定值的下限	
系统异常	Er4	内部系统异常	
	Er5	内部系统异常	
	Er6	内部系统异常	重启电源后仍不恢复，请联系本公司。
	Er1	内部系统异常	

压力单位转换

From To	Pa	kPa	Pa	kgf/cm ²	mmHg	psi	bar	inHg
1 Pa	1	0.001	0.000001	0.000010197	0.00750062	0.000145038	0.00001	0.0002953
1 kPa	1000.000	1	0.0010000	0.010197	7.500616	0.145038	0.010000	0.2953
1 MPa	1000000.0	1000	1	10.197	7500.616	145.038	10	295.298
1 kgf/cm ²	98066.5	98.0665	0.0980665	1	735.559	14.2233	0.980665	2.95298
1 mmHg	133.32	0.13332	0.000133	0.0013595	1	0.0193336	0.0013332	0.039370
1 psi	6895	6.895	0.006895	0.07031	51.71571	1	0.068952	0.036074
1 bar	100000.0	100.0000	0.100000	1.01972	750.0621	14.5038	1	29.5298
1 inHg	3386.388	3.386388	0.003386	0.0345302	5.40000	0.491141	0.0338631	1

China RoHS

部件名称	有害物质					
	锡	汞	铜	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
金属部件	X	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O
电子件	X	O	O	O	O	O
线缆和线缆附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有物质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一物质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。